



AL-KO
Rasenroboter

31246 Ilsede-Gadenstedt
Am Brink 9
Tel 05172/944279
Fax 05172/944278

E-mail: KWRump@gmx.de

www.kwrump.de

Volksbank BraWo.
Konto 7294379000
Blz.. 269 910 66
BIC GENODEF1WOB
IBAN DE16 2699 1066 7294 3790 00

USt-IdNr.: DE116300074

Rumps Rasen-Robo-Rat Nr. 4

Verletzung des Schleifendrahtes

Liebe Robolino Kunden,

05.05.2019

zum „Frühjahrsputz“ vieler Rasenfreunde gehört das V-förmig Ausstechen der Rasenkanten.

Hier liegt oft das Robo-Schleifenkabel, welches dabei sehr leicht beschädigt wird. Außerdem behindert eine Auskerbung im Rasen die problemfreie Fahrt des Rasenroboters, denn etwa über dem Kabel läuft das Vorderrad.

Ein weiterer Gefahrenpunkt ist das Ausstechen von Wildkräutern im Rasen. Beachten Sie bitte, dass der Schleifendraht nicht nur außen herum liegt, sondern auch in der Fläche, wo Ausgrenzungen von Bäumen und anderen Objekten durch Kabel zur Außenlinie und auch untereinander elektrisch verbunden sind.

Bei Kabelverletzung meldet der Robo dann

„CN007: No loop Signal = kein Schleifensignal“

Die Fehlerbehebung ist sehr zeit- und damit kostenaufwendig.

Unser Rat:

Bringen Sie die Kanten mittels eines Rasentrimmers (mit Schneid-Faden) in Form. Dieses Gerät liefert auch bei den ungemähten Inseln und nicht randnah gemähten Kanten sehr gute Ergebnisse und ist zudem leichter zu bedienen, als eine Graskantenschere.

Mit freundlichen Grüßen

Karl-Wilhelm Rump