



AL-KO
Rasenroboter

31246 Ilsede-Gadenstedt
Am Brink 9
Tel 05172/944279
Fax 05172/944278

E-mail: KWRump@gmx.de

www.kwrump.de

Volksbank BraWo.
Konto 7294379000
Blz.. 269 910 66
BIC GENODEF1WOB
IBAN DE16 2699 1066 7294 3790 00

USt-IdNr.: DE116300074

Rumps Rasen- Robo-Rat **Nr.7**

15.09.2019

Liebe Robolinho Kunden,

wir hoffen, Ihr Robo bereitet Ihnen viel Freude.

Hier die aktuellen Infos:

1. Schnitthöhe

Nun naht der Herbst und die Rasenflächen, für die im Sommer die Graslänge von 5,5 cm optimal war, sollten, um im Winter Schneeschimmel vorzubeugen, nun wieder kürzer gemäht werden.

Das macht man am besten in 0,5 cm Schritten. Wenn die gesamte Fläche nach ca. 1 Woche mit der neuen Einstellung gekürzt wurde, bitte wieder 0,5 cm tiefer stellen bis 4 cm erreicht wurden.

2. Vorderradlager beobachten

Vereinzelte es vorgekommen, dass sich längere Grashalme, vorzugsweise vom Rand, seitlich in die Vorderräder eingewickelt haben und den Radlauf hemmen.

Diese bitte vorsichtig mit einer Bürste entfernen, nicht mit einem scharfen Gegenstand, um die wasserdichten Silikon-Dichtungen an den Vorderradlagern nicht zu beschädigen.

Die Folge hiervon wäre das Eindringen von Fremdstoffen in die Lager, die dann schwergängig laufen und der Robo eventuell nicht mehr richtig an der Ladestation andockt. In diesem Fall fährt der Robo eine weitere Außenrunde und versucht erneut anzudocken.

3. Reinigung der Oberschale

In einigen Rasenflächen hat sich auf Grund der Trockenheit der Pilz Rasenrost eingenistet. Dieser harmlose Pilz bildet ein optisches Problem im Rasen, da die gelb-braunen Rasensporen den Robo verunreinigen.

Dieser Belag kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Nicht mit einem Wasserschlauch abspritzen, da sonst Druckwasser in die Elektronik eindringen kann.

Mit freundlichen Grüßen

Karl-Wilhelm Rump